

## Kontroll av bojar Kårnäs tomtägarförening 2013-05-02

Vi började från söder med den äldre flytbryggan. Utdömda bojar markerade med blått plastband.

Bojar med tamp, står det tamp efter respektive. Där vi skrivit ett frågetecken såg kätting/tamp bra ut ner till botten, men bojstenen hade sjunkit ner i dyn så den inte gick att inspektera.

Skrivet med frågetecken.

Flytbrygga den yttre. (äldre)

- Kätting till mitten ankaret plats tolv 2/3 delar kvar. Övriga ankarkättingar Ok.

Bojar räknat från flytbryggan.

### NECKVIKEN

- 1 Ok
- 2 Ok tamp
- 3 Ok tamp
- 4 Ok
- 5 Ok tamp
- 6 Ok
- 7 Slut
- 8 Ok (den vitare av dom två nära varandra)
- 9 Slut
- 10 Ok
- 11 OK tamp
- 12 Ok tamp

Bryggan vid Ångbåtsbryggan Kårnäs. Vi började inifrån.

### KÅRNÄSBRYGGAN

- 1 Slut
- 2 Ok
- 3 Slut
- 4 Slut
- 5 OK
- 6 OK
- 7 ?
- 8 ?
- 9 Slut
- 10 Ok tamp
- 11 Ok
- 12 Ok tamp
- 13 Ok tamp
- 14 Ok
- 15 Ok tamp
- 16 Ok tamp
- 17 Slut
- 18 Ok tamp
- 19 Ok tamp
- 20 Ok tamp
- 21 Ok tamp
- 22 ?
- 23 ?

- 24 Ok tamp
- 25 Slut
- 26 Ok
- 27 ?

#### Gästbojar utanför stora vinkelbryggan

- Den inre bojen Slut
- Den yttre OK tamp

#### Tredje bryggan från söder, vi började utifrån

##### KÄLLVIKEN

- 1 Ok
- 2 Ok tamp
- 3 Slut
- 4 Ok
- 5 ?
- 6 Ok tamp
- 7 Ok tamp och kätting
- 8 Ok (plåtbojen)
- 9 Ok
- 10 Ok temp
- 11 Ok
- 12 Ok temp
- 13 Slut

#### Sista och nordligaste bryggan räknat från badstegen

##### KÅRAN

- 1 ?
- 2 Slut
- 3 Slut
- 4 Ok
- 5 ? tamp
- 6 Slut
- 7 Ok tamp
- 8 För kort kätting ligger under ytan, ej kollad
- 9 ?
- 10 Ok tamp